
Subject: Lautsprecher DKE38

Posted by [EMUD](#) on Thu, 23 Jan 2020 07:24:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Liebe Kollegen,

in den verschiedenen DKE38 Versionen wurden 2 verschiedene Freischwingerlautsprecher verbaut.

Die eine Type arbeitet mit einem Hofeisenmagneten, die andere mit einem Stabmagneten. Kennt jemand den Grund? Welche Lautsprecher waren in welchen Versionen welcher hersteller eingebaut?

Gruß
EMUD
