

---

Subject: Aw: Selena 217B

Posted by [Didi](#) on Mon, 02 Mar 2020 11:11:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Eberhard

Wenn auf der Skala UKW bis 108 Mhz steht , denke ich mal durch einen Neuabgleich des Tuners ( bspw , Oszillatortrimmer die Kapazität etwas verringern und mit der Oszillator-Spule wieder auf richtige Frequenz einstellen ) wirst du die 108 Mhz nachgeglichen bekommen. Den Vorkreis im UKW Tuner sollte man dann auch nachgleichen . Ich persönlich würde nichts im UKW-Tuner nachgleichen, da in meinen Ort auf UKW über 106 Mhz für mich keine interessanten Sender mehr kommen .

MfG. Didi

---