
Subject: Grundig Satellit 700

Posted by [ThoLa](#) on Mon, 20 Apr 2020 19:15:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Forum,

habe einen Gundig Satellit 700 von meinem Vater geerbt. Gerät war längere Zeit nicht in Betrieb.

Leider ist der FM Empfang sehr bescheiden. Ich kann hier nur den stärksten FM Sender auf 105.00 empfangen. Der Empfang ist sehr schwach. Feldstärke wir minimal angezeigt. RDS decode funktioniert in diesem Fall. AM ist normal - auch die Tastatur (Digital Teil) scheint zu funktionieren.

Habe mir den Schaltplan besorgt und die Spannungen nachgemessen - sehen aber normal aus.

Wer hat eine Idee ? Irgendwas in den FM - Kreisen ist defekt. Würde aber gerne den Fehler eingrenzen, bevor ich planlos Teile tausche. Oder kennt jemand einen, der solche alten Geräte repariert ?

Gruß Thomas
