

Moin,

ich werde wahrscheinlich erst nachher dazu kommen weiter zu testen. Eines kann ich jedoch schon sagen, Sender konnte ich auf jeden Fall finden, nur ohne Ton. Das war an den Ausschlägen vom magischen Auge deutlich zu sehen.

Mir wäre es schon wichtig das das Radio einwandfrei funktioniert, daher tendiere ich dazu die Röhren zu kaufen.

Die EBF89 hatte ich bereits getauscht.

Das das nicht wirtschaftlich ist kann ich verkraften, die Freude über ein funktionierendes Radio überwiegt :)

Nur eine Frage zu der ECC83 Röhre, im ATR Shop stehen drei Varianten zur Wahl

- 1.Der Ersatztype 6N2P/EB,
 - 2.Eine geprüfte ECC83
 - 3.Die ECC83s als Nachbau
- Habt Ihr eine Empfehlung?

Gruß

Daniel
