
Subject: Aw: Freudenstadt 125
Posted by [Villinger](#) on Wed, 23 Dec 2020 09:24:36 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wenn das magische Auge geht, dann liegt Ratiospannung an. Und dann MUSS das Radio spielen.

An weiteren Fehler in Filter III glaube ich (erst mal :)) nicht.
Entweder Kontaktproblem an den Schaltern U2 oder T6.

Oder total defekter Kondensator C43. Oder eines der Anschlußdrähtchen von diesem C43 berührt anderen Draht / Kontakt.

Siehe beigefügtes Foto. Bei Daniel wird da noch ein anderer Typ verbaut sein. Es ist jedenfalls C43 mit 0,01uF (10nF)

File Attachments

1) [Kondensator_C43.jpg](#), downloaded 912 times
