

---

Subject: Aw: Rema Andante 744

Posted by [Radio-aktiv](#) on Wed, 20 Jan 2021 19:03:27 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Der Trimmer R616 mit 2,2K für den Ruhestrom ist defekt :roll:

---