

---

Subject: Aw: Graetz Kurfürst F171

Posted by [ocean-boy 204](#) on Tue, 30 Mar 2021 08:37:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

einen Ausgangsübertrager kann man einfach auf Durchgang der Wicklungen mit dem Ohmmeter prüfen. Bei 4 vorhandenen Geräten kann man zum prüfen Video oder Audiosignal von 2 Geräten über Kreuz verbinden und so den Fehler eingrenzen. Achtung, beide Chasis müssen mit dem Nullleiter des Netzes verbunden sein!

M.f.G.

---