
Subject: Aw: Saturn 563 verzerrt
Posted by [ECC83](#) on Thu, 01 Apr 2021 17:47:18 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Habe eine Schallplatte aufgelegt. Ja, er verzerrt auch bei TA-Betrieb.
Werde jetzt alle Widerstände und Kondensatoren der NF-Stufe messen.
Dann melde ich mich wieder.

Danke für den Hinweis
sagt hans
