

---

Subject: Aw: Saturn 563 verzerrt  
Posted by [ECC83](#) on Fri, 02 Apr 2021 08:08:27 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Danke Karl!

Werde jetzt mal lange und gründlich messen. Dank Deines Hinweises ist mir klar geworden, dass man bei diesem Möhrenradio auf alles gefasst sein muss.  
Ich bin halt von Nordmende verwöhnt. Ausser dem bl... IC aus Koppelkondensator und Gitterableitwiderstand vor der EL84 gibt es da eigentlich keine nennenswerten Probleme.

Aber das ist ja gerade das, was Spaß macht.... mal eine neue Herausforderung.

Gruß von old-hans

---