
Subject: Aw: Röhrenfernseher Autovox Linea 1 / Hilfe benötigt

Posted by [RS237](#) on Thu, 15 Apr 2021 09:41:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

Ich verwende ein 60mHz Hameg HM605.

Das sollte eigentlich das Signal am Tuner-Ausgang zeigen.

Das einzige Signal das ich sehe, ist mit 10mV sehr klein und verändert sich auch nicht beim Entfernen des Antennesteckers.

Die Einspeisung eines 38MHz-Signals über 100pF am Tuner-Ausgang habe ich mit einem Signalgenerator "Leader Signal Generator LSG-16" durchgeführt.

(Einen anderen Generator habe ich leider nicht) Ohne Reaktion auf dem Bildschirm.

Beim Anschluss des Signals über 100pF an Testpunkt "1" (Ausgang Video-Demodulator) sind bei Einstellung von ca. 38MHz Streifen sichtbar.

Ein Ton in der Höhe von ca. 1KHz ist nur bei ca. 32MHz zu hören.

Gruss

H.p.

File Attachments

- 1) [20210414_201547.jpg](#), downloaded 1285 times
 - 2) [20210415_111120.jpg](#), downloaded 1205 times
 - 3) [20210415_111131.jpg](#), downloaded 310 times
 - 4) [20210415_111131.jpg](#), downloaded 1271 times
 - 5) [20210415_150859.jpg](#), downloaded 1256 times
-