

Dachbodenfund:Ein Röhrenradio von Radio AG-DS Loewe Berlin-Steglitz.Der Typ ist Botschafter mit Mehrfachröhren WG35 und WG36.

Zum Zustand:Bei der rechten Röhre WG 36 hat der Heizfaden keinen Durchgang,somit ist diese Röhre defekt.Die linke und die Gleichrichterröhre sind Heizfadenmäßig ok.Das Gehäuse muß überholt werden.Kleine Funierfehlstellen und Holzwurmbefall(hält sich aber noch in Grenzen).

Verkauf oder Tausch gegen ein Hochkantgerät oder Telefunken 340G/W.

Das Gerät kann verschickt werden,machen Sie mir bitte ein Angebot.

File Attachments

- 1) [Botschafter7.JPG](#), downloaded 1106 times
 - 2) [Botschafter6.JPG](#), downloaded 1079 times
 - 3) [Botschafter.JPG](#), downloaded 1033 times
 - 4) [Botschafter2.JPG](#), downloaded 1035 times
 - 5) [Botschafter3.JPG](#), downloaded 1038 times
 - 6) [Botschafter4.JPG](#), downloaded 801 times
 - 7) [Botschafter5.JPG](#), downloaded 1053 times
 - 8) [Botschafter8.JPG](#), downloaded 1018 times
 - 9) [Botschafter10.JPG](#), downloaded 1035 times
 - 10) [Botschafter9.JPG](#), downloaded 1032 times
-