
Subject: Aw: Becker Grand Prix kaputt?
Posted by [Anode](#) on Mon, 03 May 2021 19:59:07 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich habe es mir heute Abend noch einmal genauer angeschaut. Es ist definitiv der Prozessor, der defekt ist. Er zieht die 5 Volt an Pin 40 des MAF8049 herunter. Da ist leider nichts zu machen, außer vielleicht irgendwo alte Lagerbestände oder ein Schrottgerät der gleichen Type. Man könnte natürlich auch einen modernen Prozessor auf den DIL40 Sockel adaptieren, dann müsste aber jemand die Software dafür schreiben, für mich lohnt sich das für ein Gerät nicht. Da diese Geräte hier auf eBay zwischen 50 € und 200 € kosten, wird sich das vermutlich auch anderweitig nicht lohnen.
