

---

Subject: Aw: Graetz Kurfürst F171

Posted by [MonsieurTélévision](#) on Fri, 07 May 2021 12:00:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Na dann muß ich wieder rannnnnnnn! :d

Sind die Röhren des Tuners und des ZF-Teils geprüft?

Sicherheitshalber den Satz Röhren aus einem gut funktionierenden Kurfürst einsetzen.

Ist der Fehler dann immer noch da?

- Kontakte des Kanalwählers reinigen und Kontakte prüfen.
- Betriebsspannungen prüfen (Tuner/ZF).
- Verkabelung prüfen, manchmal bricht das Kabel (Antennenkabel?) an einer Lötstelle.
- Chassis vorsichtig abklopfen auf Wackelkontakte: Bauteile, Kabel, Röhrenfassungen
- immer mit Spiegel arbeiten, damit man das Bild sieht.

Die Bildquelle mit ihrer Verkabelung ist doch in Ordnung!?!?

Schönes Wochenende damit! :d :(

Gruß,

MonsieurTélévision :roll:

---