

---

Subject: Aw: Graetz Kurfürst F171

Posted by [Oldtimer](#) on Wed, 12 May 2021 05:06:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Monsieur,

den Röhrensatz hatte ich bereits vollständig gegen gute und neue getauscht.

Abgeklopft habe ich alle schon mehrmals ohne Erfolg.

Die Bildquelle ist in Ordnung, ich benutze sie ja auch ständig für andere Geräte.

Ich werde wohl das Chassis nochmal ausbauen und alles mit viel Licht und Adlernaugen testen. Leider muss das aber etwas warten, da momentan keine Zeit dafür bleibt.

Wie kontrolliere ich die Betriebsspannung am Tuner und wie hoch muss die sein?

Gruß Jürgen und Danke für die Antwort.

---