

---

Subject: RPG 3/4 Gleichrichter AX50 Prüfung nur für ein System möglich

Posted by [RS237](#) on Mon, 11 Oct 2021 19:25:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

Ich habe gerade mein RPG 3/4 ausgegraben und ausprobiert.

Bei z.B. einer AX50 kann auf Stellung 12 nur ein System geprüft werden.

Auf Stellung 13 ist eine Prüfung des 2. Systems nicht möglich.

Auf der Karte steht, dass die Röhre 2 Systeme hat und das 2.System in Stellung 13 geprüft werden kann.

Liegt hier ein Fehler vor oder ist das bei diesem Gerät so?

Die gleiche Röhre kann mit einem Funke W19S auf beiden Systemen geprüft werden.

Gruss

H.p.

---