
Subject: Aw: Grundig TK3200 HiFi
Posted by [Siegfried](#) on Sat, 04 Dec 2021 14:08:07 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich habe von dem TK3200 3 Stück, keines hat eine Bandendabschaltung, obwohl im Schaltbild gezeichnet. Der Aufnahmeverstärker wird bei TB Aufnahme vom Radio total übersteuert. Ich habe den Verstärker mit LTSpice untersucht, eine Katastrophe !!! Bei einer Eingangsspannung von 100mV ist der Verstärker total übersteuert.

Siegfried
