
Subject: Philips Radio BD621A

Posted by [Griebel Erich](#) on Tue, 22 Mar 2022 17:49:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

meine Frage....

Bei einem Philips-Radio BD621A sind 2 Bauteile die aussehen wie 2 Kondensatoren.
Einer mit der Bezeichnung 10KP32
und einer mit der Bezeichnung 4K7P80.

Vielleicht kann mir jemand weiter helfen was das für Bauteile sind.

Herzlichen Dank im Vorraus.

MFG Griebel
