
Subject: Aw: Neuberger W242 Röhrenprüfer / Drehspulinstrument

Posted by [RS237](#) on Sat, 18 Jun 2022 16:23:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo und danke für den Tipp.

Ich habe jetzt einen nötigen Vor-Widerstand mit 168Kohm herausgefunden und durch einen 250K Spindeltrimmer in das Gehäuse eingebaut.

Die Werte sind damit bis auf sehr geringe Abweichungen gut einstellbar und das Gerät funktioniert nun wieder.

Gruss und schönen Abend noch.

:)

H.peter

File Attachments

- | | | |
|----|-------------------------------------|-----------------------|
| 1) | 20220618_180805.jpg | downloaded 1187 times |
| 2) | 20220618_180948.jpg | downloaded 1393 times |
| 3) | 20220618_180848.jpg | downloaded 1375 times |
-