

---

Subject: Aw: Grundig Satellit 3000

Posted by [ETIPPMER](#) on Sun, 14 May 2023 07:41:27 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Guten Morgen ; die ganze Angelegenheit hat sich zwischenzeitlich erledigt . Ich habe seitlich in das zusammengepresste Gehäuse mit der Dremel-Trennscheibe einige Entlastungsschnitte gemacht, bis sich die beiden Halbschalen voneinander lösten . MfG Eberhard Tippmer

---