Subject: Aw: AEG Elograph 330

Posted by Matt on Wed, 10 Apr 2013 20:04:38 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

## Hallo alles

Am Wocheende habe ich mit Martin diese AEG angeschaut, sieht OK aus. Aber Netzteil spinnt, alle Postive Spannung ist 20% zu niedrig aber brummfrei. Dann habe ich an Netzteil nach Feedback aus 2 Widerstand gesuchen und Kontrollieren, ob Widerstand OK ist. da ist leider keine Schaltplan vorhanden Leider ist Widerstand OK, also Eroid abzwicken. Vermutlich hat Leckstrom Regelung verzerrt. Das ist aber auch nicht Fall, also proviorisch Poti dazuschalten und auf richtige Spannung einstellen, dann ging der wieder, als ob nix gewesen.

D.H Martin kommt nicht mit radikale Kondensatorkur vorbei bzw. kontrollieren von Widerstand in Netzteil.

Grüss Matt