

---

Subject: Funke W20 Messgeräte

Posted by [Radtke](#) on Mon, 07 Jul 2014 08:37:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Teste derzeit ein Funke W20. Das rechte Instrument für Ua und Ug2 geht nur bis etwa Mitte Skala obwohl die Spannungen an der Röhre und an den Potis richtig anstehen. hat da jemand eine Idee?

---