
Subject: UV 55

Posted by [Gerhard2](#) on Mon, 29 Sep 2014 18:48:30 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ein UV55 mit Neumann-Filtern, 9 Kreise, bestückt mit 2x EC92, 2x EF80 und einer EAA91. Auf der hellen Stelle des Chassis war ein kleines quadratisches Abziehbild, abgefallen und zerbröckelt und nicht mehr lesbar. Innen waren große Buchstaben, die G N gewesen sein könnten, unter Gustav Neumann KG ist es aber nicht zu finden.

Dieser UKW-Vorsatz war in einem Mendesuper M216W nachgerüstet worden. Vielleicht hat jemand noch genauere Informationen.

File Attachments

- 1) [UV55-Bild1.jpg](#), downloaded 1334 times
 - 2) [UV55-Bild2.jpg](#), downloaded 1307 times
-