

---

Subject: Becker Autoradio MEXIKO

Posted by [manfrededermann](#) on Mon, 09 Feb 2015 12:22:09 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

ich braeuchte Informationen ueber den mechanischen Sendersuchlauf des Becker Mexiko, Ferigungsnummer 940677. Wenn mir jemand eine Funktionsbeschreibung geben koennte, waere mir sehr geholfen.

Die eigentliche Empfaengerfunktion ist ok, ebenso ist der Umrichter komplett restauriert und liefert gute Spannungswerte.

Das Schaltrelais des Sendersuchlaufes spricht zwar bei Tastenbetaetigung an, haelt sich aber nicht und faellt sofort nach Loslassen der Taste wieder ab. Ruecksprung nach Skalendurchlauf ist ok.

### File Attachments

---

- 1) [P1010001.JPG](#), downloaded 764 times
  - 2) [P1010002.JPG](#), downloaded 766 times
  - 3) [P1010004.JPG](#), downloaded 765 times
-