
Subject: Aw: Tipps zu Bandfilter, Körting VE Super-Vorsatz VS1220W
Posted by [Radio-aktiv](#) on Sun, 31 Jan 2016 13:16:30 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Bert,

ich denke auch dass die Spulen noch ganz ok sind. Die Kerne sind aber verrostet. Ohne Kerne mit ähnlichen Daten geht es nicht. Ich habe im Internet etwas nachgelesen zu dem Thema. Durch die Kerne konnten die Filter kleiner gebaut werden. Mein Körting stammt aus der Anfangszeit der Ferite. Die Technik gab es damals vermutlich noch keine 5 Jahre. Eine Abschirmung gibt es hier nicht, denke ich. Die beiden HF Trafos müssten bei dem Bandfilter sogar überkoppeln.

<http://www.radiomuseum.org/forum/ferrocart.html>

Grüße
KHG
