
Subject: Aw: Saba Radio Meersburg Automatik 9
Posted by [Anode](#) on Thu, 24 Mar 2016 21:47:24 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo!

Eins habe ich nicht ganz verstanden: Läuft der Motor im Schnelllauf ordentlich, oder gibt es gar keinen Unterschied zwischen Schnelllauf und Suchlauf? Der 0,4µF an der Steuerwicklung des Motors wurde auch getauscht? Eigentlich empfiehlt es sich in diesen Geräten quasi alle teergefüllten Kondensatoren zu tauschen.

Viele Grüße

Dirk Becker

P.S.: Zur besseren Übersicht anbei der entsprechende Schaltplanausschnitt. Die kompletten Serviceunterlagen gibts beim GFGF-Schaltplandienst.

File Attachments

1) [Saba_Meersburg_9_Ausschnitt_Automatik.png](#), downloaded 1085 times
