
Subject: SONY TR-610 zerkratztes Gehäuse
Posted by [Uwe_LA](#) on Sun, 27 Mar 2016 10:05:52 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo zusammen.

So wurde mir ein SONY TR-610 geliefert, s. Anlage.

Die Expresslieferung aus Italien wurde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf dem Versandwege geöffnet, die Luftpolsterfolie grob mit einem Cutter geschlitzt und dann das Paket anschließend mit Paketband des Versand Unternehmens wieder verschlossen. Beim Auspacken rutschte der SONY sogleich aus dem Luftpolsterwickel.

Nun, es wäre sicher schade das Set zu entsorgen, daher meine Frage, wer hat einen ähnlichen Schaden, wie beseitigt, oder zumindest optisch kaschiert?

Mit dem Verkäufer des SONY führe ich eine Korrespondenz via Auktionshaus, zwecks einem finanziellen Schadenausgleich. Der Verkäufer konnte beweisen, dass der Artikel vor dem Versand unbeschädigt war.

Herzliche Sammlergrüße
Uwe

Anlage

Tasche nur zur Vollständigkeit mit abgebildet.

File Attachments

1) [TR-610.JPG](#), downloaded 873 times
