
Subject: Kenwood TS-.830S
Posted by [Loewe](#) on Mon, 11 Mar 2013 17:52:36 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo liebe OM's,
mein TS-830S hat folgenden Fehler: Eine Abstimmung in Schalterstellung "TUNE" ist nicht mehr möglich. Er schaltet zwar auf Sendebetrieb, aber die Ausgangsleistung liegt unter 1 Watt. Die normalen Sendemodis sind in Ordnung. Die Ausgangsleistung beträgt da ca. 100 Watt. Kann da jemand helfen?
Danke schon mal im Voraus.
73
Hartmut DK8FH

Subject: Aw: Kenwood TS-.830S
Posted by [Getter](#) on Wed, 13 Mar 2013 13:44:11 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Hartmut,
hier :
<http://webpages.charter.net/wk4r/830/>
und hier :
<http://www.n6wk.com/kenwood/>
gibt es sehr viele Informationen zu diesem Transceiver, incl. Service-Manual und Reparaturtipps.

Grüße aus HH !

Subject: Aw: Kenwood TS-.830S
Posted by [Loewe](#) on Wed, 20 Mar 2013 21:03:17 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

danke für die Info. Fehler gefunden.

H. Fischer
