

---

Subject: Technische Frage zum Röhrenkofferradio Schaub Amigo 56U /  
LorenzWeekend 56U, Typ 9002  
Posted by [TR](#) on Fri, 15 Mar 2013 09:31:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Besagtes Kofferradio hat auf dem Chassisblech hinten links, schräg unterhalb des Spannungswählers ein Stanzloch von ca. 15 mm Durchmesser.  
In dem Loch ist tief ein Taster zugänglich, der zum Einschalten des Netzstromes dient.

Wer weiß, wie dieser Taster "gesteuert" wurde? Wie sah das Teil aus, das vermutlich in der Rückwand montiert war?

---

Subject: Aw: Technische Frage zum Röhrenkofferradio Schaub Amigo 56U /  
LorenzWeekend 56U, Typ 9002  
Posted by [Walterh](#) on Fri, 15 Mar 2013 16:42:22 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo

Die Bilder sind nicht gut, ich hoffe aber, dass sie aussagekräftig genug sind. Ersatz liesse sich m.E. mit einem Stück Gewindestange, einer Mutter und einem Köpfchen einer alten Stiftröhre basteln... Hoffentlich ist die Bohrung in der Rückwand noch in Ordnung (nicht ausgebrochen).

Freundliche Grüsse, Walter Haring

#### File Attachments

- 1) [Amigo\\_1.jpg](#), downloaded 1187 times
- 2) [Amigo\\_2.jpg](#), downloaded 1002 times

---

Subject: Aw: Technische Frage zum Röhrenkofferradio Schaub Amigo 56U /  
LorenzWeekend 56U, Typ 9002  
Posted by [reiners](#) on Fri, 15 Mar 2013 16:58:05 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

- 1.) EIN - Aus über den linken Drehknopf.
  - 2.) Es muß laut Schaltbild für den Netzstecker eine "Parkstellung" geben, in die er eingesteckt wurde, wenn das Gerät über Batterie betrieben werden sollte. In der Einsteckkupplung wurde dann von Netz- auf Batteriebetrieb umgeschaltet. (Damit versehentlich nicht beides parallel benutzt werden konnte)
  - 3.) An der Rückwand ist oder war ein Betätigungsstift aus Isolierwerkstoff montiert, der bei Öffnen der Rückwand die Netzspannung abschaltet.
- Gruß

Reiner

Hoppla, da habe ich zu lange getippt.

---

---

Subject: Aw: Technische Frage zum Röhrenkofferradio Schaub Amigo 56U /  
LorenzWeekend 56U, Typ 9002

Posted by [TR](#) on Fri, 15 Mar 2013 21:33:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Danke für die umfangreiche und bebilderte Information!

Im vorliegenden Gerät ist der Gewindezapfen in der Rückwand noch vorhanden. Es fehlt die Kunststoffhaube. Diese muß ich nachbauen.

Mit Gruss, M.E.

---