
Subject: Funkhorchempfänger b

Posted by [Josef Bungartz](#) on Fri, 28 Apr 2023 08:08:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Um Zugang zu den verharzten Reglern für Bandbreite und Lautstärke zu bekommen, müsste der untere Einschub des Gerätes ausgebaut werden.

Ein Zugring zum herausziehen ist ja bereits vorhanden. Alle in Frage kommenden Schrauben habe ich bereits gelöst, aber der Einschub hängt noch irgendwo fest. Muss auch der VFO Knopf mit der Kurbel dafür entfernt werden ?

Vielleicht kann mir einer der geschätzten Kollegen helfen. ? Außer der Druckschrift D1053 /5 gibt es wohl auch keine Literatur für das Gerät

Subject: Aw: Funkhorchempfänger b

Posted by [Anode](#) on Fri, 12 May 2023 22:49:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Die Beschreibung auf dieser Seite hier https://www.kriegsfunker.com/radios/Fu_H_E_b.html hilft nicht weiter? Angeblich kann man den Einschub mit dem Handgriff herausziehen.

Subject: Aw: Funkhorchempfänger b

Posted by [Josef Bungartz](#) on Sat, 13 May 2023 07:36:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo lieber Kollege,

Danke für Deine Mail!

Leider hilft mir Dein Hinweis auf diese Seiten nicht mein Problem zu lösen.

Der untere Einschub geht bei mir trotz lösen aller unteren Befestigungsschrauben nicht heraus zu ziehen.

Einfach am Ring heraus ziehen geht nicht.

Ich muss mir das noch einmal genau ansehen, vielleicht komme ich dann auf den „Trichter“

Nochmals vielen Dank!

Schöne Grüße, Josef
