
Subject: Aw: Musikschrank TeKaDe Wp477
Posted by [raffa1212](#) on Tue, 20 Dec 2016 16:37:07 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Lutz,

langsam sehe ich das ein. Es hat wahrscheinlich wirklich keinen Sinn mehr, dass ich selbst an diesem Gerät herumbastle und es dadurch nur noch mehr beschädige.

Die EF89 muss deswegen gewechselt werden, weil diese dort gar nicht verbaut ist.

Stattdessen steckt an dieser Stelle eine EF80, was nach einiger Zeit zu dem Rauschen geführt hat(wurde ja schon diesem Thema erwähnt. Daher hilft es das ganze Thema zu lesen).

Gibt es vielleicht in diesem Forum einen Fachmann, der sich zur Verfügung stellen könnte, mir zu helfen?

Wohnort: 56357 Hainau

Vielen Dank!
