

---

Subject: Aw: Musikschrank TeKaDe Wp477  
Posted by [Elektron](#) on Tue, 27 Dec 2016 21:34:25 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Das läuft etwas aus dem Ruder und so kommen wir nicht weiter.  
Gehe mal davon aus das das Gerät vorher mit dem aufgesetzten Adapter funktioniert hat und der könnte auch nachträglich eingebaut worden sein weil vielleicht die alte Fassung defekt war ?

Sorry: Hier hat sich meine Antwort mit der von Volker während dem Schreiben überschritten

Bitte nochmal alle Pin-Spannungswerte der EABC80 und der EL84, bis auf die PIN`s 4 und 5 (Heizung) genau messen.

Noch ein Hinweis zur letzten Antwort:

Zitat:Übrigens habe ich gerade eben sämtliche Widerstände durchgemessen, alle haben die angegebene Kapazität.

Bei Widerständen gibt man den gemessenen Wert nicht als Kapazität sondern als ohmschen Wert an !

Bei Kondensatoren sprechen wir von einer Kapazität.

---