
Subject: Problem mit der Farbbildröhre Toshiba 490YB22

Posted by [lembeck](#) on Sat, 25 Mar 2017 16:18:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich habe ein Problem und wollte die Farbbildröhre (Frontscheibe) aufgeblaßene Flecken am Rand reinigen. Es geht leider nicht, da die Bildröhre mit dem gefüllten Schutzglas (erst Flüssigkeit, später festtrocken)hat. Siehe Fotos.

Man müßte das Schutzglas von der Bildröhre trennen?

Es handelt sich um die japanische Hersteller Toshiba Typ 490YB22 , 49er Größe Baujahr 68, also vom Farbfernseher Grundig T801 , auch Siemens FF12

Ich brauche die Hilfe, wer das Problem mit der japanische Bildröhre kennt.

File Attachments

1) [P1100248.JPG](#), downloaded 1574 times

2) [P1100249.JPG](#), downloaded 1447 times
