

---

Subject: Aw: Blaupunkt Sevilla 7650

Posted by [DaniEL34](#) on Mon, 05 Jun 2017 16:14:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Dirk,

ich bin auch schon gespannt. Aber bis der Probelauf kommt wird es noch etwas dauern. Die Bildröhre musste ja gründlich gereinigt werden, da ein dicker Nikotin- und Dreck-Panzer drauf war. Ebenfalls die Schutzscheibe. Nach nassen Reinigung der Röhre hatte ich sie gründlich mehrfach mit Pressluft abgeblasen, abgewischt und das nochmal von vorn , eine Zeit gewartet, die Röhre kontrolliert, sie war sauber, und dann eingebaut. Nach dem Einbau stellte ich fest, dass zwischen Halteband und Gummi, bzw. der Röhre noch ein kleiner Rest Schmutzwasser steckte, der dann beim Einbau der Röhre wunderbar Zeit hatte auf die Mattscheibe zu laufen und zu trocknen.

Da die Röhre mit der Mattscheibe nach unten eingebaut werden muss, sieht man die Bescherung erst nachdem alles zusammengebaut und wieder normal auf der Werkbank steht. Auf dem vorletzten Bild kann man den schwarzen Strich unten rechts auf dem Bildschirm erkennen.

Also muss alles nochmal raus...

---