

---

Subject: Lumophon Gloria 1W  
Posted by [Radio926](#) on Sat, 10 Jun 2017 15:58:10 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Liebe Radiofreunde,

ich weiss, dass es über die Restauration von alten Radios viele Grundsatzdiskussionen gibt. Nun habe ich meinen Gloria vor mir und bin mir unschlüssig.

Das Chassis und die Blechteile sind schwarz lackiert und haben viele Roststellen. Wie würdet Ihr es machen? Nur reinigen- dann bleibt der Rost erhalten. Abschleifen- dann ist der Rost weg, aber auch ein Teil der Farbe- besonders an den Kanten. Oder neu lackieren? Dann sieht es neu aus, aber nicht original...

Ich bin neugierig auf Eure Antworten und Meinungen!

Der Drehkondensator sieht schon wie neu aus und der Blockkondensator ist innen neu;)

Viele Grüße und Danke  
Ralf

#### File Attachments

---

1)	<a href="#">RH_20170603_4513.jpg</a>	, downloaded	1802	times
2)	<a href="#">RH_20170610_4527.jpg</a>	, downloaded	1800	times
3)	<a href="#">RH_20170610_4535.jpg</a>	, downloaded	1602	times
4)	<a href="#">RH_20170610_4537.jpg</a>	, downloaded	1715	times
5)	<a href="#">RH_20170610_4538.jpg</a>	, downloaded	1707	times
6)	<a href="#">RH_20170610_4539.jpg</a>	, downloaded	1734	times

---