
Subject: Aw: AEG 4-56 W

Posted by [Radio926](#) on Sun, 20 Aug 2017 17:20:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Eine Woche habe ich nun an dem Seil justiert, gespannt, entspannt, geschmiert, gefilzt. Und doch ist wie schon vermutet ganz simpel!

Die Umlenkrollen sind wohl nicht original und viel zu klein. Von der Seilscheibe bis zum Zeiger sind es ca. 35 mm, die Scheiben nur 20 mm. Durch die Querkraft erhöht sich so besonders in den Endstellungen die Reibung.

Eine Drehbank ist vorhanden, nur weis ich nicht wie die Originalrollen aussehen und aus welchem Material sie sind.

Kann jemand helfen? Vielen Dank!

Gruß Ralf

File Attachments

1) [DSC_4717.JPG](#), downloaded 1127 times

2) [DSC_4718.JPG](#), downloaded 1056 times
