

---

Subject: Aw: Bildröhren : MW43-69, MW53-80, AW43-80, AW53-80, AW43-88, AW53-88, AW59-90, AW59-91, A59

Posted by [Getter](#) on Wed, 19 Feb 2020 16:16:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Andi,

eine MW43-69 müsste noch vorhanden sein, aber ich vermute, dass sie nur noch eingeschränkt zu gebrauchen ist, obwohl Müter sie als 'sehr gut' misst und auch kein Gas feststellbar ist.

Übrigens, ganz allgemein:

An den Röhren wurden grundsätzlich KEINE Regenerier-Versuche unternommen. Eine regenerierte Röhre ist für mich genauso gut wie eine unbrauchbare, also Schrott, weil regenerierte bekanntermaßen keine nennenswerte Lebenserwartung mehr haben.

Wer Interesse hat an alten Fernsehgeräten und sich damit beschäftigt, dem (oder der?) empfehle ich in jedem Fall, sich den Berg einmal anzuschauen, Ich habe ja nur einen winzigen Bruchteil dessen aufgelistet, was dort steht.

Die Immobilienverwaltung wartet auf Abbruch-Genehmigung der Behörden, wann die kommt, weiß niemand. Die Verhältnisse sind bei jener Immobilie etwas kompliziert Es ist aber davon auszugehen, dass in dem Moment, wo die Genehmigung vorliegt, ziemlich schnell Schluss sein wird.

Grüße aus HH !

---