Subject: Aw: Freudenstadt 125

Posted by Bremer83 on Thu, 10 Dec 2020 10:41:15 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

Hallo,

ich bin grad dabei die Bauteile zu identifizieren und komme leider etwas an meine Grenzen. Anbei hab ich ein Bild beigefügt.

Vielleicht kann mir jemand helfen.

Zu Nr 12. Mitgenommener Wiederstand unterhalb eines Siebkondensators?

Zu Nr. 13. Handelt es sich um einen Wiederstand?

Zu Nr. 14. Um welchen Kondensator handelt es sich?

Zu Nr. 15 ein roter Elko, sollte der getauscht werden? Was ist das für einer?

Vorab vielen Dank:)

LG

## File Attachments

1) Screenshot\_20201210\_110809.png, downloaded 446 times