
Subject: Aw: August Voss Radiobau Eislingen/Fils
Posted by [Glühfix](#) on Sun, 26 Oct 2014 20:06:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also, der Kippsschalter liegt direkt in einer Versorgungsleitung noch (in Reihe) vor dem Einschalter (Poti) und überbrückt die Skalenlampe (fehlt leider), alles sehr schlechte Lötstellen und brüchige Isolierungen und alles sehr verbaut, weiss nicht ob man die Schaltung ohne komplette Demontage aufnehmen kann...mal sehen was ich herausbekomme ohne was zu zerlegen. Aber auf jeden Fall gesamt 3 Röhren...
