

---

Subject: Königin von SABA - Keder der Bildröhrenmaske

Posted by [MonsieurTélévision](#) on Mon, 17 Feb 2020 06:36:30 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Guten Morgen zusammen!

Ich suche für meine Königin einen neuen Keder da der alter zerbrösel!  
Es handelt sich dabei um die "Dichtung" die auf dem Ausschnitt Maske für die  
Bildröhre sitzt.

Das Problem tritt nicht grundsätzlich bei SABA auf, viele Fernseher haben noch  
gute Keder, manche SABA-Geräte kämpfen aber auch mit Zersetzungserscheinungen.

Meine Königin, Erstaussführung mit MW 53-20/Bj. 1955, hat immer in einem beheizten  
Haus gestanden, hat aber nichts genützt.

Je nach Weichmacher zersetzt sich das Material.

Kennt jemand aus einem anderen Bereich, Automobilbau/Bootsbau oder Heimwerkerbedarf  
eine passende Quelle?

Vielen Dank!

MonsieurTélévision

---