
Subject: Suche Flachbandkabel für Ziphona HK-PA 1203

Posted by [Helmar](#) on Mon, 19 Apr 2021 15:06:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Bei meinem Plattenspieler mit Tangential-Langtragarm HK-PA-1203 ist das Flachkabel zwischen dem Tragarm und der Steuerelektronik und dem Entzerrerverstärker defekt. An der Abgangsstelle am Tragarmschlitten ist das Kabel scharf rechtwinklig gebogen und wird bei jedem Ausfahren des Schlittens nach links vollständig aufgebogen. Folge ist Adernbruch, dauerhafte Reparatur des Flachkabel kaum möglich.
Hat jemand so ein Kabel oder eine sinnvolle Ersatzlösung?

File Attachments

1) [von rechts mit Pfeil.jpg](#), downloaded 227 times

2) [von links mit Pfeil.jpg](#), downloaded 218 times

Subject: Aw: Suche Flachbandkabel für Ziphona HK-PA 1203

Posted by [Kaiser-Spezial](#) on Tue, 20 Apr 2021 12:11:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Helmar,
ich meine das gibt es bei "RFT-Ersatzteile" unter Best.-Nr. 0404015

https://www.rft-ersatzteile.de/artikel/Leiterband_PA_1203_12_05.htm

Gruß
Mario

Subject: Aw: Suche Flachbandkabel für Ziphona HK-PA 1203

Posted by [Helmar](#) on Tue, 20 Apr 2021 18:09:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Mario,
das ist ja toll.
Ich kannte bisher weder das GFGF-Forum noch RFT-Ersatzteile.
Aber nun bin ich hier gelandet und das ist gut so.
Gruß,
Helmar.

Subject: Aw: Suche Flachbandkabel für Ziphona HK-PA 1203

Posted by [Helmar](#) on Sat, 01 May 2021 07:59:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Habe den Plattenspieler nun mit einem neuen Leiterband versehen und alles ist bestens.
Völlig unverständlich ist mir der Ziphona-seitige Knick des Bandes am Tragarmschlitten.
Den Stecker mit den Kontakten 141 und 143 habe ich flach gelegt, nun entfällt am Band der

zerstörerische Knick.

File Attachments

- 1) [Leiterband neu 1.JPG](#), downloaded 116 times
 - 2) [Leiterband neu 2 reduziert.jpg](#), downloaded 127 times
-