# Subject: Nordmende Konsul Ch=StL12 - Röhren s/w-Fernseher - restauriert! Posted by Opus on Fri, 06 Oct 2023 18:18:33 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

Liebe Sammler,

ich biete:

Nordmende Konsul Ch=StL12 - Röhren s/w-Fernseher

Sehr schönes und seltenes helles Holzgehäuse im sehr schönen, nahezu neuwertigen Zustand.

Alle Regler sind sauber und leichtgängig.

Chassis sauber und ohne jegliche Feuchtigkeitsschäden.

Sie erwerben kein Gerät aus einem muffigen oder feuchten Keller, sondern einen Fernseher im absoluten Bestzustand, welcher immer trocken gelagert wurde.

Nichtraucherhaushalt!

Originale Kabelfernbedienung (selten) ist mit dabei, ebenfalls super sauber und im Bestzustand.

Ich habe den Fernseher im Jahr 2022 technisch komplett restauriert und mit einem erheblichem Aufwand und sehr viel Hingabe sämtliche Kondensatoren im Gerät durch neue hochwertige impulsfeste Folienkondensatoren (primär von Wima oder ERO) ersetzt.

Dabei wurde das Gerät einer intensiven Reinigung unterzogen, bei welcher auch sämtliche Potentiometer gereinigt und gangbar gemacht worden sind.

Alle Röhren wurden auf meinem Funk W19 RPG geprüft, die Stifte gereinigt und altersschwache Röhren gegen neue Röhren ersetzt.

Ich habe zusätzlichen den Zeilentrafo ausgebaut, über mehrere Stunden bei 60 Grad getrocknet und nach einigen Tagen Ruhezeit mit Kontakt Plastik getränkt.

Aufgrund von privaten Umständen habe ich nicht mehr die notwendige Energie und Motivation mich diesem Projekt weiter mit der notwendigen Hingabe zu widmen und gebe den Konsol nun in bessere (Sammler) Hände.

Der Zeilentrafo ist technisch einwandfrei und erzeugt die notwendige Hochspannung von ca. 16KV (mit Hochspannungstastkopf geprüft).

Seit dem Ausbau des ZTR war der Fernseher nicht mehr in Betrieb, ich gebe daher keine Garantie mehr auf die volle Funktionsfähigkeit.

Die ausgetauschten Bauteile liegen dem TV samt Schaltplan bei.

Bildröhre auf Müter BMR-7 mit 900µA geprüft.

Ein Spitzenwert, Bildrohr absolut neuwertig und praktisch unbenutzt!

Zeilentrafo ohne sichtbare Beschädigungen. Fernseher wurde immer trocken gelagert.

Der Fernseher wird nur in gute Hände abgegeben und ganz sicher nicht für meiner Meinung nach sinnlose Umbauten (Bar, Katzenhaus etc.) ausgeschlachtet!

Ich habe noch mehrere Ersatz-Bildröhren von Valvo Typ: 59-90 / 59-91 (neuwertig), welche ich bei Interesse kostenfrei mit dazu geben würde.

Das Angebot richtet sich primär an Selbstabholer!

Sollte ein Versand mittels Spedition o.ä. gewünscht werden, treten sie gerne mit mir in Kontakt.

Abholung des Gerätes in 49808 Lingen (Ems) oder 27751 Delmenhorst möglich.

Deutschlandweite Anlieferung oder ein Treffen auf halber Wegstrecke ebenfalls kein Problem.

Die Haftung auf Schadenersatz wegen Verletzungen von Gesundheit, Körper oder Leben und grob fahrlässiger und/oder vorsätzlicher Verletzungen meiner Pflichten als Verkäufer bleibt davon unberührt.

Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sachmängelhaftung.

## File Attachments

```
1) k-DSC01629.JPG, downloaded 112 times
2) k-DSC01630.JPG, downloaded 115 times
3) k-DSC01631.JPG, downloaded 79 times
4) k-DSC01632.JPG, downloaded 73 times
5) k-DSC01633.JPG, downloaded 79 times
6) k-DSC01634.JPG, downloaded 76 times
7) k-DSC01637.JPG, downloaded 71 times
8) k-DSC01638.JPG, downloaded 79 times
9) k-DSC01641.JPG, downloaded 83 times
10) k-DSC01644.JPG, downloaded 82 times
```

Subject: Aw: Nordmende Konsul Ch=StL12 - Röhren s/w-Fernseher - restauriert!

Posted by Opus on Fri, 06 Oct 2023 18:20:00 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

#### Weitere Bilder:

## File Attachments

- 1) k-DSC01645.JPG, downloaded 90 times 2) k-DSC01646.JPG, downloaded 78 times
- 3) k-DSC01647.JPG, downloaded 75 times
- 4) k-DSC01648.JPG, downloaded 75 times
- 5) k-DSC01650.JPG, downloaded 72 times

- 6) k-DSC01652.JPG, downloaded 75 times
- 7) k-DSC01653.JPG, downloaded 75 times
- 8) k-DSC01790.JPG, downloaded 84 times
- 9) k-DSC01792.JPG, downloaded 79 times
- 10) k-DSC01793.JPG, downloaded 82 times

Subject: Aw: Nordmende Konsul Ch=StL12 - Röhren s/w-Fernseher - restauriert!

Posted by Opus on Fri, 06 Oct 2023 18:21:54 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

#### weitere Bilder:

#### File Attachments

- 1) k-DSC01794.JPG, downloaded 82 times
- 2) k-IMG20220430072116 Kopie.jpg, downloaded 81 times